

**UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO  
VILLARREAL**

**FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL**



**Universidad Nacional  
Federico Villarreal**

**TEMA:**

**“PATOLOGIA DEL ESTADO VIAL PARA EVALUAR EL  
INDICE DE CONDICION DE PAVIMENTOS 2016 EN: AV.  
ARGENTINA – AV. 24 DE JUNIO – CIUDAD DE CHUPA-  
CA-JUNIN”.**

**TESIS PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE**

**INGENIERO CIVIL**

**BACHILLER: MIGUEL VELAYARCE VALLEJOS.**

**LIMA – PERU  
2016**

## INDICE

RESUMEN	
ABSTRACT	
INTRODUCCION	
CAPITULO I.....	11
I. GENERALIDADES.....	12
1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACION.....	12
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.....	12
1.2.1 PROBLEMA GENERAL.....	12
1.2.2 PROBLEMA ESPECIFICO.....	12
1.3 OBJETIVOS.....	13
1.3.1 OBJETIVO GENERAL.....	13
1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS.....	13
1.4 IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACION.....	14
1.5 GENERALIDADES.....	14
1.5.1 DATOS GENERALES DE LA ZONA.....	14
1.5.2 UBICACIÓN.....	15
1.5.3 SITUACION SOCIO ECONOMICA.....	19
CAPITULO II.....	20
II. MARCO TEORICO: ANTECEDENTES, DEFINICION DE TERMINOS, SUPUESTOS PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO .....	21
2.1 ANTECEDENTES.....	21
2.2 DEFINICION DE TERMINOS.....	23
2.2.1 MUESTRA ADICIONAL.....	23
2.2.2 SUPERFICIE DE CONCRETO ASFALTICO.....	23
2.2.3 INDICE DE CONDICION DE PAVIMENTO.....	23
2.2.4 CLASIFICACION DE CONDICION DEL PAVIMENTO..	24
2.2.5 FALLAS DEL PAVIMENTO.....	24

# TESIS UNFV – MIGUEL VELAYARCE VALLEJOS

2.2.6 UNIDAD DE MUESTRA DEL PAVIMENTO.....	24
2.2.7 SECCION DE PAVIMENTO.....	24
2.2.8 SUPERFICIES POROSAS DE ALTO GRADO DE FRICTION.....	25
2.2.9 MUESTRA ALEATOREA.....	25
2.2.10 TRANSITO VEHICULAR.....	25
2.2.11 VEHICULO.....	25
2.2.12 INDICE DIARIO.....	25
2.2.13 AFORO VEHICULAR.....	26
2.2.14 PAVIMENTOS.....	26
2.2.15 TIPOS DE PAVIMENTOS.....	27
2.2.16 DISEÑO DE PAVIMENTOS.....	34
2.2.17 FACTORES DE DISEÑO.....	36
2.2.18 EVALUACION DE PAVIMENTOS.....	38
2.2.19 METODO PCI.....	41
2.2.20 TIPOS DE FALLAS DE PAVIMENTO FLEXIBLE.....	42
CAPITULO III.....	94
III.TRABAJO DE CAMPO-NORMATIVIDAD-CONTROL	
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION.....	95
3.1 METODOS CON QUE SE RESUELVEN LOS PROBLEMAS.....	95
3.1.1 METODO.....	95
3.1.2 DISEÑO.....	95
3.1.3 TECNICAS DE RECOLICACION DE DATOS.....	96
3.1.4 MUESTRAS Y UNIVERSO.....	96
CAPITULO IV	
CONCLUSIONES.....	99
RECOMENDACIONES.....	101
BIBLIOGRAFIA.....	102

## INDICE DE TABLAS

Tabla N°1 UBICACIÓN PROVINCIA DE CHUPACA.....	15
Tabla N°2 MATERIALES DE SUB-B.....	32
Tabla N°3 MATERIALES DE BASE.....	33
Tabla N°4 NIVELES DE SEVERIDAD PARA HUECOS.....	81
Tabla N°5 RESULTADOS Y SOLUCIONES.....	98

## ÍNDICE DE FIGURAS

Figura N°1 UBICACIÓN DE PROVINCIA DE CHUPACA.....	16
Figura N°2 DETALLE DE UBICACIÓN DE PROVINCIA DE CHUPACA.....	17
Figura N°3 TRAMO DE LA INVESTIGACION.....	17
Figura N°4 SECCION PAVIMENTOS RIGIDOS.....	28
Figura N°5 SECCION DE PAVIMENTOS FLEXIBLES.....	29
Figura N°6 ESCALA DE CONDICION DE PAVIMENTOS.....	41
Figura N°7 PIEL DE COCODRILO.....	52
Figura N°8 EXUDACION.....	55
Figura N°9 AGRIETAMIENTO EN BLOQUE.....	57
Figura N°10 ABULTAMIENTOS Y HUNDIMIENTOS.....	59
Figura N°11 CORRUGACION.....	61
Figura N°12 DEPRESION.....	63
Figura N°13 GRIETA DE BORDE.....	65

Figura N°14 GRIETA DE REFLEXION DE JUNTA.....	67
Figura N°15 DESNIVEL CARRIL/BERMA.....	70
Figura N°16 GRIETAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES.....	71
Figura N°17 PARCHEOS Y ACOMETIDAS DE SERVICIOS PUBLICOS.....	72
Figura N°18 PULIMENTOS DE AGREGADOS.....	76
Figura N°19 HUECOS.....	78
Figura N°20 CRUCE DE VIA FERREA.....	81
Figura N°21 AHUELLAMIENTO.....	83
Figura N°22 DESPLAZAMIENTO.....	85
Figura N°23 GRIETAS PARABOLICAS.....	87
Figura N°24 HINCHAMIENTO.....	89
Figura N°25 METEORIZACION/DESPRENDIMIENTO.....	91